





OP Vzdělávání

pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona:	lnovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT			
Název:	Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využi doplňkových modulů			
Téma:	Nastavení parametrického modeláře			
Autor:	Ing. Radek Šebek			
Číslo:	VY_32_INOVACE_18 – 12			
Anotace:	Nastavení parametrického modeláře, možnosti systému, klávesové zkratky, archivace a obnovení nastavení programu.			

Nastavení parametrického modeláře, možnosti systému, klávesové zkratky, archivace a obnovení nastavení programu. DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství. Vytvořeno: říjen 2013.

Nastavení parametrického modeláře

Provádíme pomocí nabídky "Nástroje – Možnosti" a to v záložce "Možnosti systému". Jedná se převážně o obecná nastavení prostředí, chování programu, zdrojů dat, umístění šablon dokumentů apod. Tato nastavení, společně s rozložením panelů nástrojů, definicí klávesových zkratek apod., můžeme exportovat a dále využít například pro jiné uživatele či instalace SolidWorksu. Nyní si ukážeme některá nastavení u vybraných položek, možnost jejich archivace a následného využití.

Nabídka možnosti systému – se vyvolá pomocí roletového menu "Nástroje – Možnosti".

	Možnosti systému - Obecné	×
Možnosti <u>s</u> ystému	📴 Možnosti hledání	Q
Obecné Výkresy Styl zobrazení Šrafování/výplň Barvy Skica Vztahy/zachycení Zobrazení/výběr Výkon Sestavy Vnější odkazy Výchozí šablony Umístění souborů FeatureManager Číselné přírůstky Pohled Zálohování/Obnovení Dotyk Průvodce dírami/Toolbox Průzkumník souborů Vyhledávání Spolupráce Zprávy/chyby/upozornění	Pi spuštění gatvíti poslední dokumentí (y): Pi spušta volený příkaz jen jednou Pi vojet zvolený příkaz jen jednou Pi vojet zvolený příkaz jen jednou Povašt najdidvy dokumentů v prodxumulu Vindovs Povašt najdidvy v angličiné Povašt najdidvy u makro po nahráni Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert jenerty namero exist Povašt reatureXpert Povašt reatureXpert Povašt vakushní zprávy v panelu úlní Povašt vakushní zprávy vakus Povašt vakushní zprávy vakus </td <td></td>	
	OK Storno Nápověd	а

Vybraná nastavení programu SolidWorks



Kvalita zobrazení pro nové pohledy —

Vysoká kvalita

🔾 Konceptová kvalita

Barvy.

Aktuální barevné schéma:

		~	Odstranit
Vastavení barevného schéma:			
Chybějící reference vybrané položky Vybraná plocha, stínovaná	^		
Výkresy, barva papíru			
Výkresy, pozadí			
Výkresy, viditelné hrany modelu		U	pravit
Vykresy, skryte hrany modelu Výkresy, brzev modelu (SpoodBak)			
Tečné brany výkresu, modelu			
Výkresy, změněné kóty			
Kóty, importované (řídicí)			
Kótv. neimportované (řízené)	× .		
lýchozí vzhled: color			
<u>lýchozí prostředí:</u> 00 3 point fade	d		
zhled pozadí			
Použít prostředí dokumentu jako	pozad	í (dopo	ručeno)
🔾 Jednoduché (Barva pozadí okna))		
🔿 S přechodem (Horní/Dolní barvy	s před	nodem))
O Soubor obrázku:			
smoke.png			
Obacuit hammuna wishari anatawai	jul.	Statute 1	a ashéna
Obnovit barvy na výchozí nastaVení	UK	jzit jaki	o schema

Použít nastavenou barvu jako barvu papíru výkresu (zakázat obrázek v pozadí listu)

v

🖌 Použít nastavenou barvu pro režim stínovaný s hranami

Použít nastavenou barvu při úpravě dílu v sestavě

Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu







Zobrazení/výběr.

Characté hanna an han site		
Skryte hrany zobrazit		
 Carkovane 		
Výběr skrytých hran		
✓ Umožnit výběr v režimech Drátový a Sk	ryté hrany viditelné	
✓ Umožnit výběr v režimech Stínovaný a	Skrvté hranv odstraně	éné
	,,	
Zobrazeni tecnych hran dilu/sestav		
Odstranene		
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hrana	imi	
Skryté hrany odstraněné		
🔾 Drátový režim		
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu	I	
Vyputit pråbledeest sestavy		
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	%	100%
Vyhlazování		
○ Zádné		
Vyhladit jen hrany/skici		
 Vyhlazení celého prostředí 		
7. 4	J-8	
Zvyraznovat vsecnny nrany vybraných p	rvku	
✓ Dynamický zvyraznovat		
Zobrazit otevrene okraje povrcnu jinou p Zobrazit stinované roviny.	arvou	
 Zobrazit sunovane roviny Umožnit výběr přes průbledné součásti 		
 Johoznit výbel pres proniculie součásů Zohrazit triádu 		
Zobrazit kóty rovpoběžně s obrazovkou		
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazov	/kou	
Zobrazit okolní okluze v koncentové kvali	ě	
Zobrazit grafický kruh SpeedPak	t Teac	
Evo promítání pro čtvři pobledu:	Evropské	~
i je promitani pro cejn poneciji	LVIODAKE	Ŧ

Výchozí šablony.

Tyto šablony budou použity pro operace (např. Importovat soubor a Zrcadlit díl), kde program SolidWorks nevyzve k použití šablony.

....

....

....

Díly:

C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\templates\Dil.prtdot

Sestavy:

C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\templates\Sestava.a:

Výkresy:

C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\templates\Výkres.drw

Vždy použít tyto výchozí šablony dokumentů

🔿 Vyzvat uživatele k výběru šablony dokumentu

Umístění souborů.



Zálohování/obnovení.

Zobrazit složky pro:			Automatické obnovení	
Šablony dokumentů	~		 Interval uložení s autor 	natickým obnovením 10 🚖 minut
Šablona návrhářského deníku Knihovna návrhů Oblíbené kóty/popisy Soubory formátu popisu DimXpert	^	tes Přidat	Adresář automatického obnovení:	C:\Users\RSebek\AppData\Local\TempAdresářZálohyS
Normy skicování		Odstranit	Z(labaraía)	
Souhory formátu popisu díry			Zaionovani	
Šablony tabulek děr		Nahoru	Počet záložních kopií do	kumentu: 1 🌩
Databáze oblíbených děr z Průvodce dírami				
Definice stylu čáry		Dolů	Záložní adresář:	C:\Users\RSebek\AppData\Local\TempAdresářZálohyS
Makra			🔍 Ukládat záložní dokumer	ntv ve stejném adresáři jako původní
Databáze materiálů				
Šablona tabulky prolisů			Odstranit zálohy starší i	než 7 ≑ dní
Šablony tabulek oprav				
Cesty pro hledání			Upozornéní	
Formáty listů			🖌 Zohrazit připomenutí – že	e dokument nebyl uložen: 20 🔺 minut
Tabulka obybů plechu				
Tabulka rozměrů plechu			Automaticky rozpustit p	sekundách
Složky pravopisu			Automaticky rozpusut p	
Složka šablony Sustainability zprávy				
Textury Čeloga tekuluu az úla				
Sabiona tabulky razitka Šabiona tabulky svarů				
Webové složky				
Šablony tabulek přířezů				
Svařovací profily				
Soubor vlastností svařování 🛛 🖓				
Složka pro stažení 3D ContentCentral modelu				
3D PDF motivy	~			

Definice klávesových zkratek – se provádí pomocí nabídky roletového menu

"Zobrazit – Panely nástrojů – Vlastní – Klávesnice".

Archivace nastavení programu – je možná pomocí nástroje "Průvodce kopírováním

nastavení".





Archivované položky.



Obnova nastavení programu – je taktéž možná pomocí nástroje "Průvodce

kopírováním nastavení".





Obnovované položky.



Nastavení parametrického modeláře – příklad k procvičení

V možnostech systému a nastavení programu aplikujte následující změny:

- nově vkládané výkresové pohledy tečné hrany odstraněné
- šrafovací vzor materiálu ISO (Plast)
- barva papíru výkresu bílá
- průhlednost sestavy při úpravě v kontextu 80%
- adresář svařovacích profilů odpovídající školním zvyklostem
- interval automatického ukládání 15 minut
- klávesová zkratka pro pohled "Kolmý k" Alt + mezera
- upravte rozložení panelů nástrojů dle vlastního uvážení

Poté archivujte nastavení programu na svůj disk.

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2013-2014, Dassault Systemes.

SolidWorks eDrawings Professional 2013 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2013-2014, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.