




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Nýtové spoje

Autor: Ing. Magdalena Svobodová

Číslo: VY_32_INOVACE_13 – 18

Anotace: *Seznámení s přímým i nepřímým nýtováním. Konstrukční provedení nýtových spojů. Výpočet nýtových spojů provedených nepřímým nýtováním.*

DUM je určen pro studenty druhého ročníku strojírenských oborů.

Vytvořeno: říjen 2012

Charakteristika spoje

- ▶ Nýtováním vznikají nerozebíratelné spoje.
- ▶ Podle požadavků kladených na spoje je možné je rozdělit na:
 - ▶ **Pevné** (konstrukční) použití u mostů, jeřábů a stožárů
 - ▶ **Pevné a těsné** - pro nádoby s vnitřním přetlakem
 - ▶ **Těsné** - pro nádoby a potrubí bez přetlaku
- ▶ Podle způsobu zhotovení nýtového spoje dělíme nýtování na:
 - ▶ **Přímé nýtování** – vzniká deformací konce součásti vloženého do otvoru druhé součásti spoje.
 - ▶ **Nepřímé nýtování** – vzniká deformací konce nýtu vloženého do průchozích děr spojovaných dílů. Většina nýtů je normalizována.

Výhody nýtových spojů:

- Nedochází k tepelné změně struktury spojovaných materiálů.
- Nýtové spoje jsou pružnější než svařované.
- Nedochází k deformacím spojovaných dílů vlivem přivedeného tepla.
- Je možné spojovat různé i různě povrchově upravené materiály.
- Malá energetická náročnost.
- Při nýtování nedochází ke škodlivým vlivům na zdraví a nevznikají žádné toxické plyny.

Charakteristika spoje



Nevýhody nýtových spojů:

- Nýtované spoje nezaručují přesnou vzájemnou polohu spojovaných součástí.
- Nepropustnost nýtového spoje se musí často zvyšovat vhodně impregnovanou vložkou (papírová nebo plátěná).
- Kotlové spoje je nutné těsnit přituzováním.
- U spojů různých materiálů mohou vznikat ve vlhkém prostředí galvanické proudy, které způsobují korozi jak spojovaných materiálů, tak nýtů.
- Svařované konstrukce jsou oproti nýtovaným o 15 ÷ 20 % lehčí.





Ve strojírenství, stavbě mostů a v automobilovém průmyslu bylo nýtování nahrazeno svařováním. V leteckém průmyslu však bylo nýtování zachováno (při svařování vytvrzovaných duralových plechů dochází ke snížení pevnosti v důsledku měnící se struktury). Při výrobě jednoho letounu Airbus se spotřebuje asi 3,5 milionu nýtů.

Příklady přímého nýtování



Pomocí přímého nýtování je možné provést spojení trubky s plechem, plechu s plechem a čepu s plechem.



Obrázek převzat z [6].

Rozdělení spojů vytvořených nepřímým nýtováním

Podle nebezpečných průřezů:


- ▶ Jednostřížné
- ▶ Dvojstřížné

Podle počtu nýtových řad:


- ▶ S jednou řadou nýtů.
- ▶ Se dvěma řadami nýtů rovnoběžně uspořádaných.
- ▶ Se dvěma řadami nýtů střídavě uspořádaných.
- ▶ S několika řadami nýtů.

Podle vzájemné polohy plechů:


- ▶ Přesazené
- ▶ S jednou stykovou deskou
- ▶ Se dvěma stykovými deskami



Přesazený nýtový spoj



Spoj s jednou stykovou deskou



Spoj se dvěma stykovými deskami

Příklady nepřímého nýtování



Obrázek převzat z [7]




Obrázek převzat z [9]

Obrázek převzat z [8]



Dvě řady nýtů rovnoběžně
uspořádaných



Dvě řady nýtů střídavě
uspořádaných




Výpočet nýtových spojů

Pevný spoj při statickém zatížení

Průměr nýtu se volí dle tloušťky plechu. Nýtové spoje se kontrolují na smyk a otláčení.

Jednostřížné nýty



$$\tau = \frac{F}{S} = \frac{F}{\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot i} \leq \tau_{DS}$$

$$i \geq \frac{4 \cdot F}{\pi \cdot d^2 \cdot \tau_{DS}}$$


$$p = \frac{F}{S} = \frac{F}{d \cdot t \cdot i} \leq p_D$$

$$i \geq \frac{F}{d \cdot t \cdot p_D}$$

t	tloušťka nejtenčího materiálu
i	počet nýtů
F	zatěžující síla
p_D	dovolený tlak
τ_{DS}	dovolené napětí ve smyku

Výpočet nýtových spojů

Dvojstrižné nýty



t	tloušťka nejtenčího materiálu
i	počet nýtů
F	zatěžující síla
p_D	dovolený tlak
τ_{DS}	dovolené napětí ve smyku

$$\tau = \frac{F}{S} = \frac{F}{\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot 2 \cdot i} \leq \tau_{DS}$$

$$i \geq \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot d^2 \cdot \tau_{DS}}$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{F}{d \cdot t \cdot i} \leq p_D$$


$$i \geq \frac{F}{d \cdot t \cdot p_D}$$



Rozteč nosných nýtů ve spojkách namáhaných na tlak nebo tah se volí v rozmezí $3,5d \div 6d$. Nejvhodnější je rozteč $4d$ (d je průměr nýtu).
U správně provedeného nýtového spoje dřík nýtu vyplní celý otvor ve spojovaných součástech (ve výpočtech počítáme s tímto průměrem).

Kontrolní otázky

- ▶ Charakterizujte nýtové spoje.
- ▶ Jak dělíme nýtové spoje?
- ▶ Jaké jsou výhody a nevýhody nýtových spojů?
- ▶ Jaká bývá pevnost materiálů nýtů vzhledem k pevnosti materiálu spojovaných součástí? Uveďte důvod.
- ▶ Jaké zatížení přeneseme nýtový spoj dle obrázku? Ve spoji je celkem 5 nýtů o průměru 8 mm z materiálu 11 343. Tloušťka spojovaných plechů je 6 mm.



Použitá literatura

1. KRÍŽ, Rudolf a kol. *Stavba a provoz strojů I: Části strojů*. SNTL - Nakladatelství technické literatury. Praha: SNTL, 1977. L13-C2-V-43f/25559.
2. SHIGLEY Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. *Konstruování strojních součástí*. Vysoké učení technické v Brně. Brno: VUTUM, 2010. ISBN 978-80-214-2629-0.
3. LEINVEBER, Jan, Jaroslav ŘASA a Pavel VÁVRA. *Strojnické tabulky*. Druhé, zcela přepracované vydání. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-123-9.
4. DILLINGER, Josef a kol. *Moderní strojírenství: pro školu i praxi*. Vydání první. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
5. FISCHER, Ulrich, Roland GOMERINGER, Max HEINZLER, Roland KILGUS, Friedrich NÄHER, Stefan OESTERLE, Heinz PAETZOLD a Andreas STEPHAN. *Tabellenbuch Metall*. 44., neu bearbeitete Auflage. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2008. ISBN 978-3-8085-1724-6.
6. [cit. 2012-10-08] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Direct_riveting.png/530px-Direct_riveting.png
7. [cit. 2012-10-12] http://www.kvt-fastening.cz/chameleon/mediapool/c/c8/avdel-neospeed-wide-grip-range-hires_id1581.png
8. [cit. 2012-10-10] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/N%C3%BDty_-_Pet%C5%99%C3%ADnsk%C3%A11_rozhledna.jpg
9. [cit. 2012-10-10] <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTthvdNpz9KdNovKMlT88N2-RXoHuVtgHfRJmU95CAxkY0bwtui6ezrKfc>