







pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona:	Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT		
Název:	Uživatelská nastavení parametrických modelářů, využití doplňkových modulů		
Téma:	Šablona modelu		
Autor:	Ing. Radek Šebek		
Číslo:	VY_32_INOVACE_18 – 14		
Anotace:	Šablona modelu, nastavení prostředí, materiál, vlastnosti modelu a dokumentu, správa šablony modelu. DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství.		

Vytvořeno: listopad 2013.

# Šablony dokumentů

Umožňují nastavit určité parametry a vlastnosti pro nově vytvářené modely, sestavy a výkresy SolidWorksu. Usnadňují tak počáteční fázi tvorby 3D návrhů a výkresové dokumentace. Vhodné šablony vybíráme před tvorbou dokumentu z předem určených adresářů, které je možné dle potřeby přenastavit. Nyní si na příkladech ukážeme nastavení šablon a způsob jejich využití pro jednotlivé druhy dokumentů SolidWorksu.

# Šablona modelu (dílu)

**Nastavení prostředí** – se týká hlavně scény a stylu pohledu, stylu zobrazení modelu a viditelných položek grafické plochy. Nástroje nalezneme v horní části grafické plochy.





Prostředí nastavujeme zpravidla tak, aby nerušilo vizuálně samotný návrh modelu.

65 -📎 🚺 1 14 **J**+ \* **V** 😔 X Ø 83 ▦ Ь P 8 8 Ø -**D** (D1) Ŷ Ľ





#### Materiál – volíme většinou z přednastavené knihovny příslušné normy.





Vybraný materiál můžeme kopírovat do vlastní složky a tam jej mírně upravit a přejmenovat. Využijeme jej pak pod odlišným označením jako materiál jiný s podobnými vlastnostmi. U takovéhoto materiálu pak můžeme ovlivnit i jeho vzhled, vzor šrafování apod. Vlastnosti modelu – využíváme jako informace, které přenášíme např. do výkresové dokumentace. Zpravidla závisí na konfiguraci dílu. Zadáváme je pomocí nabídky roletového menu "Soubor – Vlastnosti".

Souhrn	né informace			
Souh	mné informace Uživatelské vlastn	osti Závislý na konfigura	ci	
	Použít v:		Množství v kusovníku:	Seznam vlastností
	Delauit	<b>v</b>	- zadne - 🗸 Uprav	je možné upravit.
	Název vlastnosti	Тур	Hodnota / textový výraz	Výsledná hodnota
1	ROZMER	Text 🗸		
2	NORMA	Text 💌		Hodnoty venisuieme nebo
3	CISLO_VYKRESU	Text 💌		zadáváme výběrem proměnných
4	MATERIAL	Text 💌		zadavame vyberem promenných.
5	TRIDA_ODPADU	Text 💌		
6	HMOTNOST	Text 💌	"SW-Mass@@Default@OVLÁDACÍ KNOFLÍK.SLDPRT"	0.17
7	DATUM	Text 💌		
8	NAVRHL	Text 💌		
9	PRESNOST	Text 💌	ISO 2768 m K	ISO 2768 m K
10	TOLEROVANI	Text 💌	ISO 8015	ISO 8015
11	CISLO_SESTAVY	Text 💌		
12	2 CISLO_KUSOVNIKU	Text 💌		
13	3	· 🔽		
	NORMA CISLO_VYKRESU MATERIAL TRIDA_ODPADU HMOTNOST DATUM NAVRHL PRESNOST TOLEROVANI CISLO_SESTAVY CISLO_KUSOVNIKU	Vlastnosti vyt	oíráme ze seznamu, nebo je zapisujeme ručne οκ	ě. Stomo Nápověda
	ID prolisu			

# Vlastnosti dokumentu – nastavujeme pomocí nabídky roletového menu

#### "Nástroje – Možnosti". Mezi nejdůležitější patří:

#### Jednotky.

Možnosti systému Vlastnosti do	kumentu				
Normy skicování 	Systém jednotek MKS (metr, kilogram, CGS (centimetr, gran MMGS (milimetr, gran IPS (palec, libra, seki Vlastní	sekunda) n, sekunda) n, sekunda) unda)			
Mřížka/zachytávání					
Jednotky	Тур	Jednotka	Desetinná	Zlomkový	Další
Zobrazení modelu	Základní jednotky		micto	1	I
Vlastnosti materiálu	Délka	milimetry	.12		
Kvalita zobrazení	Délka duálního kótování	palce	.12		
Plechové díly	l (hel	stupně	12		
Zobrazeni rovin	Evzikálaí vlasta osti /vl	actuacti žezů			
DimXpert	ryzikalni vlastnosti/v	astnosti rezu			
Kota velikosti	Délka	milimetry	.12		
Řota umistení Řetězové kéto	Hmota	kilogramy			
Geometrická tolerance	Objem na jednotku	metry^3			
Ovladače zkosení Jednotky pohybu					
Možnosti zobrazení	Čas	sekunda	.12		
	Síla	newton	.12		
	Síla	watt	.12		
	Energie	joule	.12		

#### Kvalita zobrazení.

Možnosti systému Vlastnosti do	kumentu		
Normy skicování	Rozlišení pro stínovaný režim a režimy v konceptové kva Nízké (rychlejší) Odchylka: 0.04803593mm Optimalizovat délky hran (vyšší kvalita, pomalejší) Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů	litě Vysoké (pomalejší)	
Plechové díly	Rozlišení pro drátový režim a režimy ve vysoké kvalitě		
Zobrazení rovin DimXpert Kóta velikosti Kóta umístění Řetězové kóta Geometrická tolerance Ovladače zkosení	Nizké (rychlejši)	kvalita, pomalejší)	
Možnosti zobrazení	Pouzit definici teche nrany z verze pred 2009	Přejít na výkon	



Čím větší bude požadována kvalita zobrazení, nebo také rozlišení, tím větší budou kladeny nároky na hardware počítače.

Ostatní vlastnosti nastavujeme dle potřeby. Popisy, kóty apod. většinou řešíme až v prostředí výkresu, kde je uzpůsobíme příslušným normám a zvyklostem.

### Uložení šablony modelu (dílu)

Šablonu modelu ukládáme do přednastaveného adresáře pomocí nabídky roletového menu "Soubor – Uložit jako".



# Využití šablony modelu (dílu)

# Šablonu modelu volíme při zakládání nového dokumentu.

Nový dokument SolidWorks					
třírozměrné zpodobení jediné součásti návrhu Díl					
třírozměrné uspořádání dílů a/nebo jiných sestav Sestava	Nový dokument SolidWorks				
dvourozměrný technický výkres, většinou dílu nebo sestavy výkres Nejprve aktivujeme režim "Upřesňující"	Di Model Sestava Výkres Poté výběrem zvolíme příslušnou verzi šablony.				
Upřesňující OK Stor					
	Začátečník OK Storno Nápověda				

### Určení adresářů výchozích šablon modelu (dílu)

Umístění šablon modelu nastavujeme pomocí nabídky roletového menu "Nástroje – Možnosti" editací složky "Šablony dokumentů".

Možnosti systému		
Obecné Výkresy Styl zobrazení Šrafování/výplň Barvy Skica Vztahy/zachycení Zobrazení/výběr Výkon Sestavy Vnější odkazy Výchozí šablony Umístění souborů	Zobrazit složky pro: Šablony dokumentů Složky: C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\ C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Jang\czech\Tutorial	Přidat Odstranit Nahoru Dolů

# Šablona modelu – příklad k procvičení

Vytvořte šablonu modelu dle následujících požadavků a nastavení:

- prostředí: pozadí prostory ateliéru
- zobrazení pohledu: perspektiva
- styl zobrazení: skryté hrany viditelné
- materiál: nelegovaná ocel 1.0402
- vlastnosti modelu: ve složce závislý na konfiguraci
  - ROZMĚR SOUČÁSTI
  - NORMA POLOTOVARU
  - MATERIÁL (s proměnnou)
  - HMOTNOST (s proměnnou),
  - ČÍSLO VÝKRESU
  - AUTOR (s uvedením jména)

Tuto šablonu uložte na svůj disk do adresáře šablony dokumentů. Poté ji použijte k vytvoření objemového modelu. 12

### Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation. SolidWorks 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2012-2013, Dassault Systemes. Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.